

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, Areal B
Methylcellulose MC7 und MC9 Anlage
Einordnung 4. BImSchV: Nr. 4.1.8 GE*

Datum: 07.12.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	07.12.2016
Anlagenbezeichnung	Methylcellulose MC7 und MC9
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Straße	Salegaster Chaussee 1
PLZ/Ort	06803 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, Areal B
Straße	Salegaster Chaussee 1
PLZ/Ort	06803 Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.8 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zur Herstellung von Kunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffbasis)

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt, Referat Immissionsschutz Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Untere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>07.12.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Methylcellulose MC7 und MC9</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>IED-Kontrolle;</u> <u>Emissionsbegrenzungen gem.</u> <u>TA-Luft; Stand der Technik;</u> <u>Nebenbestimmungen aus dem</u> <u>immissionsschutzrechtlichen</u> <u>Genehmigungsbescheid</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme