

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	26.11.2014
Anlagenbezeichnung	Methylcellulose Anlage MC 9 und 7
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Dow Wolff Cellulosics Bitterfeld GmbH
Straße	PF 1554
PLZ/Ort	06735 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner	Dr. Marco Großstück

Anlagendaten :

Standort	Bitterfeld-Wolfen
Straße	PF 1554
PLZ/Ort	06735 Bitterfeld-Wolfen
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.8 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Kunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffbasis)

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	<i>Kontrolle Unterlagen, Anlagenbegehung und Auswertung der Überprüfung durch die Zertifizierungsstelle</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA , Referat 402
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	Überprüfung durch Zertifizierungsstellen für Umwelt und Energieeffizienz

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	26.11.2014
Anlagenbezeichnung	MC 9 und MC 7
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Einhaltung der Genehmigung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme