Überwachungsbericht





Dow Olefinverbund GmbH Schkopau

Kraftwerk I 72

Anhang 1 der 4. BlmSchV: Nr. 1.1 GE

26.10.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	26. Oktober 2016
Anlagenbezeichnung	Kraftwerk I 72
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten:

Name	Dow Olefinverbund GmbH
Straße	Straße B 13
PLZ/Ort	06258 Schkopau
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Schkopau
Straße	Straße B 13
PLZ/Ort	06258 Schkopau
Nr. gemäß 4.BlmSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Nr. 1.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung mit einer Feuerungs- wärmeleistung von 50 Megawatt oder mehr.

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs. 5 BlmSchG	§ 22a Abs. 5 DepV	§ 9 Abs. 5 IZÜV

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
	Erläuterung	Erläuterung
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
Erläuterung	Erläuterung	Erläuterung

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	\boxtimes
Anlagenteile :	Erläuterung
Bemerkungen	

<u>Prüfthemen / Prüfgegenstand:</u>

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
			\boxtimes
Sonstiges Erlä	iuterung		
Bemerkungen			
Beteiligte Behörden und Sachverständige:			
Behörde:		Landesverwaltungs obere Immissionsso	
Sachverständiger nach § 22 VAwS LSA:			
Messstelle nach § 26 BlmSchG:			
Sonstige:			

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	26. Oktober 2016
Anlagenbezeichnung	Kraftwerk I 72
Zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Anforderungen zur Emissionsbegrenzung gemäß 13. BlmSchV, Fragen zum Stand der Technik, Sicherheitstechnik sowie Energieeffizienz

keine Mängel
Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme