

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: *Edelstahlbeizerei Eisleben GmbH*

Standort: *Querfurter Straße 7,
06295 Lutherstadt Eisleben*

Anlagenbezeichnung: *Edelstahlbeizerei*

Einordnung 4. BImSchV: *3.10.1 EG*

Datum: *23.02.2017*

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	19.01.2017
Anlagenbezeichnung	Edelstahlbeizerei
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Edelstahlbeizerei Eisleben GmbH
Straße	Querfurter Straße 7
PLZ/Ort	06295 Lutherstadt Eisleben
Ansprechpartner	Standortleiter

Anlagendaten:

Standort	Gemarkung Helfta Flur 3 Flurstücke 40/9, 40/7
Querfurter Straße 7	Querfurter Straße 7
PLZ/Ort	06295 Lutherstadt Eisleben
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	3.10.1 EG
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Edelstahlbeizerei: 3.10.1 EG (Anlage zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 m³ oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren)

--	--

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	19.01.2017
Anlagenbezeichnung	Edelstahlbeizerei
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Kontrolle gemäß § 52 BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Die termingerechte Wiederholungsmessung zum Nachweis der Einhaltung der für die Anlage festgesetzten Emissionsgrenzwerte wurde nicht durchgeführt.	Aufforderung zur unverzüglichen Durchführung bzw. Nachholung der Wiederholungsmessung durch das LVwA.

Anmerkung:

Der Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen im Abgas der Edelstahlbeizerei (Messtermin: 24.01.2017) liegt dem LVwA seit dem 20.03.2017 vor. Die bemängelte und nicht termingerecht durchgeführte Wiederholungsmessung zum Nachweis der Einhaltung der für die Anlage festgesetzten Emissionsgrenzwerte wurde somit nachgeholt. Die für die Anlage festgesetzten Emissionsgrenzwerte werden sicher eingehalten. Der festgestellte Mangel ist somit behoben.