

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber: Edelstahlbeizerei Eisleben GmbH  
Standort: 06295 Eisleben  
Anlagenbezeichnung:  
Oberflächenbehandlungsanlage/Beizerei  
Einordnung 4.BImSchV: 3.10.1 G / E*

*Datum: 22.07.2014*

# Überwachungsbericht

Betreiber	<b>Edelstahlbeizerei Eisleben GmbH</b>
Standort	<b>Eisleben</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Oberflächenbehandlungsanlage</b>
Einordnung 4.BImSchV	<b>3.10.1 GE</b>
Datum der Kontrolle	<b>16.07.2014</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52aAbs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	-	-
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
-	-	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Neutralisation</i>

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	-		
Bemerkungen	-		

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	-
Sachverständiger nach § 22VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

## Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel :	-
1) 2) ..	
Veranlasste Maßnahmen :	-
zu 1) zu 2) ...	