

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>EMDE Industrie-Technik GmbH</i>
<i>Standort</i>	<i>Staßfurt</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Eisengießerei und Elektro-Schmelzbetrieb</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>3.7.1, 3.2.2.1</i>
<i>Datum</i>	<i>02.11.2015</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	21.08.2015
Anlagenbezeichnung	Eisengießerei und Elektro-Schmelzbetrieb
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	EMDE Industrie-Technik GmbH
Straße	Atzendorfer Str. 19
PLZ/Ort	39418 Staßfurt
Ansprechpartner	Herr Rose

Anlagendaten :

Standort	Staßfurt
Straße	Atzendorfer Str. 19
PLZ/Ort	39418 Staßfurt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	3.7.1, 3.2.2.1
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<u>3.7.1:</u> Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von 20 Tonnen oder mehr je Tag (G/E); <u>3.2.2.1:</u> Anlage zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl, einschließlich Stranggießen, auch soweit Konzentrate oder sekundäre Rohstoffe eingesetzt werden, mit einer Schmelzkapazität von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde (G/E)

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i> Beschwerden über Staubemissionen, die u.a. Lackschäden an Pkw verursachen sollen	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>21.08.2015</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Eisengießerei und Elektro-Schmelzbetrieb</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Kontrolle nach § 52 BImSchG</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme