

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber Eisen- und Stahlguss Dessau
GmbH
Standort Dessau-Roßlau
Thomas-Müntzer-Strasse 42
06842 Dessau-Roßlau
Anlagenbezeichnung Eisen-u. Stahlgießerei
Einordnung 4.BImSchV 3.7.1 GE*

Datum 14.07.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	23.05.2016
Anlagenbezeichnung	Eisen-, Temper- oder Stahlgießerei mit einer Verarbeitungskapazität von 20 Tonnen oder mehr je Tag
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Eisen- und Stahlguss Dessau GmbH
Straße	Thomas-Müntzer- Str. 42
PLZ/Ort	06842 Dessau-Roßlau
Ansprechpartner	Assistentin der Geschäftsführung

Anlagendaten :

Standort	Dessau-Roßlau
Straße	Kabelweg 43
PLZ/Ort	06842 Dessau-Roßlau
Nr. gemäß 4.BImSchV	3.7.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Eisen-, Temper- oder Stahlgießerei mit einer Verarbeitungskapazität von 20 Tonnen oder mehr je Tag

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	-	-
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
-	-	-

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	
Bemerkungen	Auf dem Betriebsgelände lagern Altbeständen (Schlacke, Filterstaub, die vom vorherigen Betreiber aus der Insolvenzmasse mit übernommen wurden. Die Entsorgung hat nunmehr durch den neuen Betreiber zu erfolgen.

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sonstiges	-
-----------	---

Bemerkungen	-
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	UAB der Stadt Dessau-Roßlau
Sachverständiger nach § 22VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	23.05.2016
Anlagenbezeichnung	Eisen- und Stahlgießerei
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Einhaltung Genehmigung

keine Mängel Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
<p>1. Lagerung von Altbeständen an Filterstäuben (AVV 10 09 09*; ca. 800 Stk. BIGBAG) und Schlacke (AVV 10 09 03; ca.300 m³) aus der Insolvenzmasse des vorherigen Anlagenbetreibers</p> <p>2. dazu parallel Lagerung von Filterstäuben (AVV) und Schlacke (AVV) aus der laufenden Produktion nach Betreiberwechsel, Gesamtmenge unklar</p>	<p>Beauftragung der Betreiberin zur umgehenden Entsorgung und Abbau der Bestände innerhalb eines Jahres, sowie Veranlassung dazu gehöriger verwaltungsrechtlicher Maßnahmen durch das LVwA und die UAB.</p>