

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Veröffentlicht am 18.04.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	EUROGLAS GmbH
Adresse des Betreibers	Dammühlenweg 60 39340 Haldensleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Herstellung von Flachglas
Adresse der Anlage	Dammühlenweg 60 39340 Haldensleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	3.3
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	2.8.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	22. Januar 2018
Grund der Besichtigung	Anlagenüberwachung § 52 BImSchG
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		