

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Recyclinghof Farsleben GmbH
Schienenweg 1, 39326 Farsleben
Anlage zur Aufbereitung von Holzabfällen
Einordnung 4. BImSchV: 8.12.1.1. i. V. m. 8.11.2.2
i. V. m. 8.12.2
15.05.2014

Überwachungsbericht

Betreiber	Recyclinghof Farsleben GmbH
Standort	Schienenweg 1, 39326 Farsleben
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Aufbereitung von Holzabfällen
Einordnung 4.BImSchV	8.12.1.1. i. V .m. 8.11.2.2 i. V. m. 8.12.2
Datum der Kontrolle	28.03.2014

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Ref. 402 und Ref.401
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : Keine	
Veranlasste Maßnahmen : keine	