

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Fehr Umwelt Ost GmbH**  
**Güstener Straße 19 06449 Ascherleben**  
**Anlage zur Lagerung und Behandlung von Altholz**  
**der Altholzklassen A I bis A IV**  
**Einordnung 4.BImSchV: 8.12.1.1, 8.12.2 i.V.m.**  
**8.11.2.1 u. 8.11.2.2**  
**14.05.2014**

# Überwachungsbericht

Betreiber	Fehr Umwelt Ost GmbH
Standort	Güstener Straße 19 06449 Ascherleben
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung und Behandlung von Altholz der Altholzklassen A I bis A IV
Einordnung 4.BImSchV	8.12.1.1,8.12.2 i.V.m. 8.11.2.1 u. 8.11.2.2
Datum der Kontrolle	14.04.2014

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Ref. 402 und untere Abfallbehörde Salzlandkreis
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : Keine	
Veranlasste Maßnahmen : keine	