## Überwachungsbericht





Fehr Umwelt Ost GmbH Salzatal OT Bennstedt LVP-Anlage 8.11.2.3 i.V.m. Nr. 8.12.2

01.08.2016

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	06.06.2016
Anlagenbezeichnung	LVP-Anlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen- Anhalt

#### Betreiberdaten:

Name	Fehr Umwelt Ost GmbH
Straße	Äußere Radeweller Straße 5
PLZ/Ort	06132 Halle
Ansprechpartner	Herr Lindemann

#### Anlagendaten:

Standort	Salzatal OT Bennstedt
Straße	Am Schauchenberg 5
PLZ/Ort	06198 Salzatal OT Bennstedt
Nr. gemäß 4.BlmSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.11.2.3 i.V.m. Nr. 8.12.2
Bezeichnung gemäß 4.BlmSchV	Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die

Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je Tag in Verbindung mit Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr.

### Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BlmSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X		

#### <u>Überwachungsanlass</u>:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	Erläuterung	Erläuterung
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Erläuterung	Erläuterung	

### <u>Überwachungsumfang</u>:

Gesamtanlage	Х
Anlagenteile :	Erläuterung
Bemerkungen	

## <u>Prüfthemen / Prüfgegenstand :</u>

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
			$\boxtimes$
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
Sonstiges Erlä	iuterung		
Bemerkungen			
Beteiligte Behörden und Sachverständige :  Behörde : - Landesverwaltungsamt, obere			
		<ul> <li>Immissionsschutz</li> <li>Landesverwaltung Abfallbehörde</li> <li>Landkreis Saalekr Immissionsschutz</li> <li>Landkreis Saalekr Abfallbehörde</li> </ul>	reis, untere behörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :			
Messstelle nach § 26	BImSchG:		
Sonstige :			

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	06.06.2016
Anlagenbezeichnung	LVP-Anlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen- Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Luftschadstoffe, Lärm, Abfall

keine Mängel

X Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Die Lagerung der Abfälle erfolgt	Herstellung der Lagerordnung
teilweise außerhalb der	gemäß der gültigen Genehmigung
ausgewiesenen Flächen	
während des gesamten	Durchführung von umfangreichen
Behandlungsvorgangs entstehen	Reinigungsarbeiten in der Halle 4
staubförmige Emissionen	und Halle 5
unvollständige Führung des	Erstellung eines
Betriebstagebuchs	Temperaturmessregimes