

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber	Ferkelerzeugergemeinschaft Barnsdorf-Twistringen GmbH
Standort	Vehlitz
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Einordnung 4.BImSchV	7.1.8.1G, E
Datum	17.04.2015

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	17.04.2015
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Magdeburg

Betreiberdaten :

Name	Ferkelerzeugergemeinschaft Barnstorf- Twistringen GmbH
Straße	Raiffeisenstraße 37
PLZ/Ort	27239 Twistringen
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Vehlitz
Straße	An der Ehle 1
PLZ/Ort	39291 Vehlitz
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.8.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Sauenanlage

Überwachung gemäß :

§ 52aAbs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	
Anlagenteile :	Anlagengelände, Lüftung, FM-Lagerung, Lagerung Gülle, Abdeckung Hochbehälter, Kadaverlagerung, Flüssiggas-lagerung, Notstromaggregat
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges			
Bemerkungen			

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	17.04.2015
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Magdeburg
Prüfthema/Prüfgegenstand	Aus Genehmigungsbescheid vom 25.06.1998

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme