

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber Ferkelerzeugergemeinschaft Barnstorf-Twistringen GmbH

Standort Plankener Str. 17a, 39326 Niedere Börde, OT Meseberg

Anlagenbezeichnung Zucht, Aufzucht von Schweinen

Einordnung 4. BImSchV 7.1.8.1 GE

Datum 07.04.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	28.02.2017
Anlagenbezeichnung	Anlagen zum Halten von Tieren, hier Zucht, Aufzucht von Schweinen
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz

Betreiberdaten :

Name	Ferkelerzeugergemeinschaft Barnstorf-Twistringen GmbH
Straße	Raiffeisenstraße 37
PLZ/Ort	27239 Twistringen
Ansprechpartner	Geschäftsführer Herr Wilkens

Anlagendaten :

Standort	
Straße	Plankener Str. 17a
PLZ/Ort	39326 Niedere Börde, OT Meseberg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.8.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zum Halten von Tieren, hier Zucht, Aufzucht von Schweinen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
zu Prüfung am 16.01.2015		

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Belegung der Anlage Futtermischung, -mischung, Zustand Betriebsgelände, Entsorgung in der Anlage erzeugte Gülle Entsorgungsweg(e), Gülle-Management
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landkreis Börde, untere Wasserbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	28.02.2017
Anlagenbezeichnung	Halten von Tieren, hier Zucht, Aufzucht von Schweinen
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz
Prüfthema/Prüfgegenstand	Belegung der Anlage, Anzahl Betriebsgebäude/Ställe Umgang mit i.d. Anlage erzeugter Gülle

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
altes Kohleheizhaus zum Stall umgebaut	mündliche Anordnung sofortiger Stilllegung
vier Gebäude, die lt. § 67a BImSchG nicht d. Tierhaltung dienen, zur Tierhaltung umgebaut, Betrieb dieser vier Ställe ohne geeignete Lüftungseinrichtungen	mündliche Anordnung sofortiger Stilllegung
Belegung der Anlage ab dem Jahr 2004 TP Sauen erheblich überschritten ab dem Jahr 2012 TP Ferkel erheblich überschritten	mündliche Anordnung sofortiger Reduzierung auf genehmigte TP
Beheizung der Anlage mehrfach geändert	mündliche AO Abstellung i.R. § 15 BImSchG Anzeige
Komplettsanierung, inkl. Strukturänderungen in allen Ställen, ohne Einholung Genehmigung	mündliche AO Vorlage § 15 BImSchG Anzeige
Rückbau Notstromaggregat und Abriss Kadaverhaus ohne Einholung Genehmigung	mündliche AO Vorlage § 15 BImSchG Anzeige

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
bauliche Beschaffenheit der Dächer aller Ställe durch Aufbau Photovoltaikanlagen geändert	mündliche AO auf Vorlage Statiknachweis
Gülleleitungssystem der Gesamtanlage durch oberirdisch provisorisch verlegte Anlagen geändert	mündliche AO auf Einholung notwendiger Genehmigung
Betriebsdokumentation nicht am Standort der Anlage vorhanden	erneute mündliche Mahnung auf Vorhaltung am Standort