

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 19.07.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	FEW Chemicals GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Technikumstraße 1 06766 Bitterfeld-Wolfen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Feinchemikalien, Polymeren und Beschichtungslösungen
<b>Adresse der Anlage</b>	Liebigstraße 9 06766 Bitterfeld-Wolfen
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	Nr. 4.1 b)-f), h) & j)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	Nr. 4.1.2 GE – 4.1.6 GE, 4.1.8 GE und 4.1.10 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	09.04.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	Landesverwaltungsamt - Referat Immissionsschutz Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Untere Abfallbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Auffangwanne für 2 Sammelbehälter für flüssige Abfälle (IBC's) war nicht ausreichend dimensioniert.</li> <li>- Die Kennzeichnung der Abfalllagerplätze war nicht deutlich erkennbar</li> </ul>
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die zu kleine Auffangwanne ist unverzüglich gegen eine ausreichend dimensionierte Auffangwanne auszutauschen.</li> <li>- Unabhängig von der bereits vorgenommenen Kennzeichnung der einzelnen Abfallgebinde, sind auch die Abfalllagerplätze an ihrem jeweiligen Ort deutlich und eindeutig zu kennzeichnen.</li> </ul>		