

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 16.07.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	FP-Pigments GmbH
Adresse des Betreibers	Am Haupttor, Bau 2176 06237 Leuna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Pigmenten
Adresse der Anlage	Gemarkung: Leuna Flur: 1 Flurstück: 1361
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1.j)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.10

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	27.04.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung:

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		