

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Geflügelhof Möckern ZNL der Lohmann
& Co.AG

Standort: Rottenau

Anlage: Hennenanlage Rottenau
Einordnung 4. BImSchV: 7.1.1.1 G/E

Datum: 11.04.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	11.04.2017
Anlagenbezeichnung	Hennenanlage Rottenau
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Geflügelhof Möckern ZNL der Lohmann & Co.AG
Straße	Pabsdorfer Weg 9
PLZ/Ort	39291 Möckern
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Rottenau
Straße	
PLZ/Ort	39279 Rottenau
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.1.1 G/E
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen mit 40.000 oder mehr Hennenplätzen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile:	Ställe, Lüftung, Anlagengelände, Betriebsweise
Bemerkungen:	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
------------------	--------------------

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde:	
Sachverständiger nach § 22VAwS:	
Messstelle nach § 26 BImSchG:	
Sonstige:	

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	11.04.2017
Anlagenbezeichnung	Hennenanlage Rottenau
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung nach § 52a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Änderung der Betriebsweise	Herstellung eines genehmigungskonformen Zustands
Änderung der Futtersilos	Herstellung eines genehmigungskonformen Zustands
Änderung der Lüftung	Herstellung eines genehmigungskonformen Zustands