

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Geflügelhof Wittenmoor GbR  
Standort: Am Mühlenfeld 4  
39576 Stendal, OT Wittenmoor  
Anlage: Hähnchenmastanlage  
Einordnung 4. BImSchV: 7.1.3.1 EG

Datum: 27.10.2016

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1: Allgemeiner Teil

<b>Datum der Kontrolle</b>	27.10.2016
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Hähnchenmastanlage
<b>Zulassungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt

## Betreiberdaten:

<b>Name</b>	Geflügelhof Wittenmoor GbR
<b>Straße</b>	Am Mühlenfeld 28
<b>PLZ/Ort</b>	39576 Stendal OT Wittenmoor
<b>Ansprechpartner</b>	Geschäftsführer

## Anlagendaten:

<b>Standort</b>	
<b>Straße</b>	Am Mühlenfeld 4
<b>PLZ/Ort</b>	39576 Stendal OT Wittenmoor
<b>Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG</b>	7.1.3.1 EG
<b>Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV</b>	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen

## Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang:

<b>Gesamtanlage</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Anlagenteile:</b>	Ställe, Lüftung, Anlagengelände, Betriebsweise
<b>Bemerkungen:</b>	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	<i>Erläuterung</i>
------------------	--------------------

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige:

<b>Behörde:</b>	
<b>Sachverständiger nach § 22VAwS:</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG:</b>	
<b>Sonstige:</b>	

## Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

<b>Datum der Kontrolle</b>	27.10.2016
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Geflügelhof Wittenmoor GbR
<b>Zulassungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt
<b>Prüfthema/Prüfgegenstand</b>	Überwachung gem. §§ 52 und 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme