

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>Gemeinschaftskläwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH (GKW)</i>
<i>Standort</i>	<i>Greppin</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Klärschlamm-trocknung und anaerobe Abwas- serbehandlung</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>8.1.1.1 und 1.2.2.2</i>
<i>Datum</i>	<i>13.06.2016</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	27.04.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Trocknung und Verbrennung von Klärschlamm sowie anaerobe Abwasserbehandlungsanlage mit BHKW (vier Stück)
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	GKW-Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH
Straße	Salegaster Chaussee 2
PLZ/Ort	06803 Bitterfeld-Wolfen/OT Greppin
Ansprechpartner	Geschäftsführung

Anlagendaten :

Standort	Greppin
Straße	Salegaster Chaussee 2
PLZ/Ort	06803 Bitterfeld-Wolfen/OT Greppin
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.1.1.1 (Trocknung und Verbrennung) 1.2.2.2 (4 BHKW)

Bezeichnung gemäß 4.BImSchV

1.2.2.2:

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich zugehöriger Dampfkessel, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstromaggregate, durch den Einsatz von gasförmigen Brennstoffen (insbesondere Koks- ofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdöl- gas aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas), ausgenommen naturbelas- senem Erdgas, Flüssiggas, Gas- sen der öffentlichen Gasversor- gung oder Wasserstoff, mit ei- ner Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 10 Megawatt, bei Verbrennungs- motoranlagen oder Gasturbi- nenanlagen.

	<p>8.1.1.1: Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder in Behältern gefasster gasförmiger Abfälle, Deponiegas oder anderer gasförmiger Stoffe mit brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren, insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, Vergasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren mit einer Durchsatzkapazität von 10 Tonnen gefährlichen Abfällen oder mehr je Tag.</p>
--	--

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde Obere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>27.04.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Anlage zur Trocknung und Verbrennung von Klärschlamm</u> <u>sowie anaerobe Abwasserbehandlungsanlage mit BHKW (vier Stück)</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung gemäß § 52 BImSchG</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme