Überwachungsbericht





Betreiber GLAVA GmbH Standort Gerbstedt OT Hübitz Anlagenbezeichnung Schweinemastanlage Einordnung 4.BImSchV 7.1.7.1 GE

Datum 10.07.2014

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	10.07.2014
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten:

Name	GLAVA GmbH
Straße	Breiter Weg 30
PLZ/Ort	14793 Ziesar
Ansprechpartner	Geschäftsführer, Anlagenleiter, Leiter Tierproduktion

Anlagendaten:

Standort	Hübitz
Straße	Straße des Friedens 7
PLZ/Ort	06308 Gerbstedt
Nr. gemäß 4.BlmSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Schweinemastanlage

Überwachung gemäß:

§ 52aAbs.5 BlmSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
⊠ ja		

<u>Überwachungsanlass</u>:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
		Erläuterung
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Erläuterung	Erläuterung	

$\underline{\ddot{\mathsf{U}}\mathsf{berwachungsumfang}}:$

Gesamtanlage	\boxtimes
Anlagenteile:	
Bemerkungen	

<u>Prüfthemen / Prüfgegenstand :</u>

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
\boxtimes			
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
Sonstiges Erla	Erläuterung		
Bemerkungen			
Beteiligte Behörden und Sachverständige :			
Behörde :		LVwA	
Sachverständiger na	ch § 22VAwS :		
Messstelle nach § 26	BImSchG:		
Sonstige :			

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	10.07.2014
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung gem. § 52
	BImSchG

		BImSchG
	keine Mängel	
	Mängel	
Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung		
В	eschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme