

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*HBZ Hartstein- und Baustoffzentrum Mansfelder Land GmbH, Helbra
Aufbereitungsanlage für Rohhüttenkupfer-
schlacke und Recyclingbaustoffe sowie La-
gerung von Abfällen
Nr. 8.11.2.3 und Nr. 8.12.2 des Anhangs 1
der 4. BImSchV*

29.05.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	10.04.2017
Anlagenbezeichnung	Aufbereitungsanlage für Rohhüttenkupferschlacke und Recyclingbaustoffe sowie Lagerung von Abfällen
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	HBZ Hartstein- und Baustoffzentrum Mansfelder Land GmbH
Straße	Christian-Ottiliae-Str. 12
PLZ/Ort	06311 Helbra
Ansprechpartner	Herr Henrici

Anlagendaten :

Standort	An der Hütte 2, 06311 Helbra
Straße	An der Hütte 2
PLZ/Ort	06311 Helbra
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.11.2.3, 8.12.2
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	8.11.2.3 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer

	<p>Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung vorbehandelt werden oder es sich um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je Tag.</p> <p>8.12.2</p> <p>Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr.</p>
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA), Obere Abfallbehörde (LVwA)
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>10.04.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Aufbereitungsanlage für Rohhüttenkupferschlacke und Recyclingbaustoffe sowie Lagerung von Abfällen</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Luftschadstoffe, Lärm, Abfall</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme