

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<b>Betreiber:</b>	<b>Landgut Heideland e. G. Groß Naundorf</b>
<b>Standort:</b>	<b>Großkorga</b>
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	<b>Schweinemastanlage</b>
<b>4.BImSchV:</b>	<b>7.1.7.1 EG</b>
<b>Datum:</b>	<b>29.01.2016</b>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	29.01.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

### Betreiberdaten :

Name	Landgut Heideland e. G.
Straße	Wahles Weg 2
PLZ/Ort	06925 Annaburg OT Groß Naundorf
Ansprechpartner	Vorsitzender

### Anlagendaten :

Standort	Großkorga
Straße	Großkorgaer Landstraße 25a
PLZ/Ort	06917 Jessen OT Großkorga
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Schweinemastanlage

### Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	Erläuterung	Erläuterung
<b>Nachkontrolle</b>	<b>Verstoß gegen Vorschriften</b>	
Erläuterung	Erläuterung	

## Überwachungsumfang :

<b>Gesamtanlage</b>	
<b>Anlagenteile :</b>	Anlagengelände, Lüftung, FM-Lagerung, Güllelagerung, Notstromaggregat, Kadaverlagerung
<b>Bemerkungen</b>	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	
------------------	--

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
-----------	--

<b>Sachverständiger nach § 22VAwS :</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG :</b>	
<b>Sonstige :</b>	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

<b>Datum der Kontrolle</b>	29.01.2016
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Schweinemastanlage
<b>Zulassungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt
<b>Prüfthema/Prüfgegenstand</b>	Aus Genehmigung vom 05.12.2002

**X**     keine Mängel

### Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

<b>Beschreibung des Mangels</b>	<b>Veranlasste Maßnahme</b>