

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>Hexion Leuna GmbH & Co. KG</i>
<i>Standort</i>	<i>Chemiestandort Leuna Werkteil I</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Latex-Anlage</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>4.1.9 EG</i>
<i>Datum</i>	<i>29.06.2015</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	29.06.2015
Anlagenbezeichnung	Latex-Anlage
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Halle

Betreiberdaten :

Name	Hexion Leuna GmbH & Co. KG
Straße	Am Haupttor, Bau 6101
PLZ/Ort	06237 Leuna
Ansprechpartner	Betriebsleiter

Anlagendaten :

Standort	Chemiestandort Leuna Werk I
Straße	
PLZ/Ort	06237 Leuna
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.9 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellen Umfang,

	ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Herstellung von synthetischen Kautschuken.
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	<i>Kontrolle Unterlagen und Anlagenbegehung</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	Zertifizierung nach ISO 9001, 14001 Vorbereitung ISO 50001
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>29.06.2015</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Latex-Anlage</u>
Zulassungsbehörde	<u>Regierungspräsidium Halle</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	Einhaltung der Genehmigung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme