

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*HK-Rohstoff & Umwelttechnik  
GmbH & Co. KG  
Delitz am Berge  
Bodenreinigungsanlage  
Nr. 8.7.1.1 des Anhang 1 der 4.BImSchV*

*02.10.2015*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>14.08.2015</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Bodenreinigungsanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Regierungspräsidium Halle</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>HK-Rohstoff &amp; Umwelttechnik GmbH &amp; Co. KG</b>
Straße	<b>Lavesstraße 8-12</b>
PLZ/Ort	<b>31137 Hildesheim</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Delitz am Berge</b>
Straße	<b>Landstraße 1</b>
PLZ/Ort	<b>06246 Bad Lauchstädt OT Delitz am Berge</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>8.7.1.1</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<b>Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Bodendurch biologische Verfahren,</b>

	<b>Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem Einsatz an gefährlichen Abfällen von 10 Tonnen oder mehr je Tag</b>
--	--

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde – Ref. 402 LVwA Obere Abfallbehörde – Ref. 401 LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>14.08.2015</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Bodenreinigungsanlage</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>LVwA</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Luftschadstoffe, Lärm, Abfall</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme