

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber	Ilseburger Grobblech GmbH Veckenstedter Weg 10 38871 Ilseburg
Standort	Ilseburg, Landkreis Harz
Anlagenbezeichnung	Quarto-Walzanlage
Einordnung 4.BImSchV	3.6.1.1.
Datum	26.10.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	26.10.2016
Anlagenbezeichnung	Ilsenburger Grobblech GmbH
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Ilsenburger Grobblech GmbH
Straße	Veckenstedter Weg 10
PLZ/Ort	38871 Ilsenburg
Ansprechpartner	Frau Kleppisius

Anlagendaten :

Standort	Ilsenburger Grobblech GmbH
Straße	Veckenstedter Weg 10
PLZ/Ort	38871 Ilsenburg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	3.6.1.1.
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur Umformung von Stahl durch Warmwalzen mit einer Kapazität je Stunde von 20 t oder mehr

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Kühlwasseraufbereitung-Warmumformung
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt, Referat Abwasser Landkreis Salzlandkreis, Untere Wasser- behörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	26.10.2016
Anlagenbezeichnung	Ilsenburger Grobblech GmbH
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme