



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

| | |
|---------------------|--|
| Name des Betreibers | CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG |
| Adresse | An der Löderburger Bahn 4a, 39418 Staßfurt |

Daten der Betriebsstätte/Anlage

| | |
|---|--|
| Name der Betriebsstätte/ Anlage | CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG Sodawerk mit Abwasserbehandlungsanlage |
| Adresse | An der Löderburger Bahn 4a, 39418 Staßfurt |
| PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte) | 16584 14326; 15438 |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 3.1b), 4.2d) und 6.11 zu 14326: 1.1 zu 15438: 4.1b) |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---------------------|---|
| Datum | 12. / 13.März 2024 |
| Grund | Anlassbezogene Kontrolle der Wasserrechtlichen Erlaubnis für Gewässerbenutzungen |
| Beteiligte Behörden | Landesverwaltungsamt – Referat Abwasser |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|-----------------------------|---|
| Feststellung von Mängeln | Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen |
| Maßnahmen | erforderliche Maßnahmen wurden angeordnet |