



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Infra Leuna GmbH
Adresse	Am Haupttor, Bau 4310 06237 Leuna

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Infra Leuna GmbH / ZAB
Adresse	Am Haupttor, Bau 4310 06237 Leuna
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	13812 10018, 10842, 11183, 11679, 12033, 12035, 12044, 14010, 14019, 14566, 14606, 14608, 14636, 15985, 15966, 16897, 17192, 18238, 18623, 18721, 19256
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.11

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	06.09.2022
Grund	Regelkontrolle der Wasserrechtlichen Erlaubnis für Gewässerbenutzungen sowie der Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 WHG
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt – Referat Abwasser

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	Keine Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	Keine Maßnahmen erforderlich