



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	DHW Deutsche Hydrierwerke Rodleben GmbH
Adresse	Brambacher Weg 1 06861 Dessau - Roßlau

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	DHW Deutsche Hydrierwerke Rodleben GmbH SBR-Anlage
Adresse	Brambacher Weg 1 06861 Dessau - Roßlau
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	11969
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1.b); 4.1.d)

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	09.06.2022
Grund	Regelkontrolle der Wasserrechtlichen Erlaubnis für Gewässerbenutzungen sowie der Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 WHG
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt – Referat Abwasser

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	keine Mängel
Maßnahmen	keine Maßnahmen erforderlich