



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Ilsenburger Grobblech GmbH
Adresse	Veckenstedter Weg 10 38871 Ilseburg

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Ilsenburger Grobblech GmbH Anlage zur Umformung von Stahl durch Warmwalzen
Adresse	Veckenstedter Weg 10 38871 Ilseburg
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	13774 -Keine-
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.3.a)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	18.06.2024
Grund	Regelkontrolle der Wasserrechtlichen Erlaubnis für Gewässerbenutzungen
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt – Referat Abwasser

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	keine Mängel
Maßnahmen	keine Maßnahmen erforderlich