



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	InfraLeuna GmbH
Adresse	Am Haupttor, Bau 4310;

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	InfraLeuna - ZAB
Adresse	Wie oben
PRTR-Kennziffer	13812
ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE- Anlagenbetreibern (Dritte)	16897, 11183, 10842, 12035, 14606, 14019, 17192, 14608, 14566, 12033, 12044, 14636, 13825, 14010, 15985, 18238, 18623, 18721, 19256, 15966
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	22

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	26.11.2020
Grund	<u>Regelkontrolle</u> / <del>Anlasskontrolle</del> <input checked="" type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet)