

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Betreiber:** InfraLeuna GmbH  
**Standort:** Saalekreis - Leuna  
**Anlagenbezeichnung:** ZAB Leuna  
**Einordnung 4.BImSchV:**

**Datum:** 04.09.2017

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>17.08.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>ZAB Leuna-Industriekläranlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Regierungspräsidium Halle Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>InfraLeuna GmbH</b>
Straße	<b>Am Haupttor</b>
PLZ/Ort	<b>06236 Leuna</b>
Ansprechpartner	<b>Frau Birgit Teichmann</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Industriegebiet Leuna</b>
Straße	<b>Straße T</b>
PLZ/Ort	<b>06236 Leuna / 06237 Spergau</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>Abwasseranlage gem. § 60 WHG</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	

### Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x

### Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
x	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

### Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	
Anlagenteile :	<i>Erläuterung: Anlagen zur Abwasserbehandlung und -entsorgung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Referat Abwasser
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	17.08.2017
Anlagenbezeichnung	ZAB Leuna
Zulassungsbehörde	RP Halle / Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme