

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber M. Jacobs gewerbl. Schweinehaltg.  
Standort Ballenstadt, OT Gut Asmusstedt  
Anlagenbezeichnung Mast von Schweinen  
Einordnung 4.BImSchV 7.1.7.1 GE  
Datum 27.01.2014*

# Überwachungsbericht

Betreiber	<b>Markus Jacobs gewerbliche Schweinehaltung</b>
Standort	<b>06493 Ballenstedt, OT Gut Asmusstedt</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Mast von Schweinen</b>
Einordnung 4.BImSchV	<b>7.1.7.1 GE</b>
Datum der Kontrolle	<b>27.01.2014</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	<i>- Bauausführung Stallanlage+ beider Abluftwäscheranlagen - Vorbereitung Erstmessung Abluftwäscheranlagen - Realisierung naturschutzrechtl. NB lt. Genehmigungsbescheid</i>
------------------	---

<b>Bemerkungen</b>	<i>- genehmigtes Mastengewicht</i>
--------------------	------------------------------------

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

<b>Behörde :</b>	
<b>Sachverständiger nach § 22VAWS :</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG :</b>	
<b>Sonstige :</b>	

## Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel :  1) 2) ..	<i>Verbale Beschreibung</i>
Veranlasste Maßnahmen :  zu 1)  zu 2) ...	