

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber:</i>	<i>K & S Edelstahl GmbH</i>
<i>Standort:</i>	<i>Obhäuser Weg 19, 06268 Querfurt</i>
<i>Anlagenbezeichnung:</i>	<i>Oberflächenbehandlung durch chem. Beizen</i>
<i>Einordnung 4. BImSchV:</i>	<i>3.10.1 EG</i>
<i>Datum:</i>	<i>28.03.2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	03.02.2017
Anlagenbezeichnung	Oberflächenbehandlung durch chem. Beizen
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	K & S Edelstahl GmbH
Straße	Obhäuser Weg 19
PLZ/Ort	06268 Querfurt
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Gemarkung Querfurt, Flur 3, Flurstücke 15/27 und 15/29
Querfurter Straße 7	Obhäuser Weg 19
PLZ/Ort	06268 Querfurt
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	3.10.1 EG
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	3.10.1 EG (Anlage zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30m³ oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren)

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	Landesverwaltungsamt, Referat 402 Landkreis Saalekreis, Untere Wasserbehörde
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	03.02.2017
Anlagenbezeichnung	Oberflächenbehandlung durch chem. Beizen
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Kontrolle gemäß § 52 BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Einsatz eines nicht genehmigten und störfallrelevanten Beizmediums.	Unverzögliche Erbringung des Nachweises des immissionschutzrechtlich genehmigungskonformen Einsatzes des verwendeten Beizmediums sowie Anzeige des neuen Beizmediums gemäß § 15 BImSchG zur Prüfung der Genehmigungsbedürftigkeit
Das vorgefundene Wirkbadvolumen der Oberflächenbehandlung überschreitet das von der Zulassungsbehörde genehmigte Wirkbadvolumen.	Unverzögliche Anzeige der Erhöhung des Wirkbadvolumens gemäß § 15 BImSchG zur Prüfung der Genehmigungsbedürftigkeit