

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Köcher KG
Standort: Calvörde, OT Berenbrock
Anlagenbezeichnung: Mast von Schweinen
Einordnung 4.BImSchV: 7.1.7.1 GE
Datum: 14.10.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	14.10.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Mast von Schweinen
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg

Betreiberdaten :

Name	Heinrich Köcher KG
Straße	Remkerslebener Str. 17
PLZ/Ort	39164 Wanzleben - Börde
Ansprechpartner	Herr H. Köcher

Anlagendaten :

Standort	Berenbrock
Straße	Parleiber Str. 4
PLZ/Ort	39638 Calvörde, OT Berenbrock
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Nr. 7.1.7.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten von Tieren, hier Mast von Schweinen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
zu Termin 02.09.2015		

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile:	Betriebsgelände Futtermhaltung Leitungen für Gülle, Güllelagerung
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	14.10.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Tieren
Zulassungsbehörde	Staatliches Amt für Umweltschutz Magdeburg
Prüfthema/Prüfgegenstand	Erfassung Gerüche an drei Standorten Erfassung Leitungen für Gülle Erfassung Zustände Güllelagerung

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Güllelager - hier 4 500 m ³ Lagune	Anlagenbetreiber gibt mündl. an, dass in der Lagune Gärrest lagert und dieser derzeit abgefahren wird
Zufuhr in die Güllelagune - geändert gegenüber § 67 a BImSchG Anzeige	Aktualisierung Betriebsdokumentation und kurzfristige Klärung genehmigungsrechtlicher Situation
Abfuhr von der Güllelagune mit ungeeigneten Einrichtungen - geändert gegenüber § 67 a BImSchG Anzeige	Schaffung geeigneter Übergabe- und Abfuhreinrichtungen und kurzfristige Klärung genehmigungsrechtlicher Situation
Güllelager - hier 4 500 m ³ Lagune	Grundsätzliche Klärung + Klarstellung der Zugehörigkeit dieser Teilanlage zu Tierhaltung oder Biogasanlage