

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 16.08.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Kraftwerk Dessau GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Albrechtstraße 48, 06844 Dessau-Roßlau

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Heizkraftwerk
<b>Adresse der Anlage</b>	An der Fine 4, 06842 Dessau-Roßlau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	1.1
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	1.1

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	30.05.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	Stadt Dessau-Roßlau (Untere Abfallbehörde)

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		