

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>Agrargenossenschaft Kropstädt e. G.</i>
<i>Standort</i>	<i>Abtsdorf</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Schweinemastanlage</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>7.1.7.1 G, E</i>
<i>Datum</i>	<i>20.06.2014</i>

Überwachungsbericht

Betreiber	Agrargenossenschaft Kropstädt e. G.
Standort	Abtsdorf
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Einordnung 4.BImSchV	7.1.7.1 G, E
Datum der Kontrolle	20.06.2014

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	X		
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Anlagengelände, FM-Lagerung, Kadaverlagerung, Lüftung</i>
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel :	<i>Verbale Beschreibung</i> <i>Keine</i>
Veranlasste Maßnahmen :	