

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>Kruisselbrink GbR</i>
<i>Standort</i>	<i>Dingelstedt</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Schweinemast- und Ferkelanlage</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>7.1.7.1 u. 9.36</i>
<i>Datum</i>	<i>29.01.2015</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	29.01.2015
Anlagenbezeichnung	<i>Schweinemast- und Ferkelanlage</i>
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Kruisselbrink GbR
Straße	Bahnchaussee 340
PLZ/Ort	38838 Dingelstedt am Huy
Ansprechpartner	Herr Kruisselbrink

Anlagendaten :

Standort	Bahnchaussee 340
Straße	38838 Dingelstedt am Huy
PLZ/Ort	38838 Dingelstedt am Huy
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<i>7.1.7.1 u. 9.36</i>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mast-schweinen mit 2000 oder mehr Mastschweine-plätzen, i.V.m einer Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Ferkeln mit weniger als 4500

	Ferkelplätzen und einer Anlage zur Lagerung von Gülle oder Gärresten mit einer Lagerkapazität von 6500 m ³ oder mehr
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Außenbereich, Stall 3, 2 Abteile</i>
Bemerkungen	<i>Stall 2 ist nicht errichtet.</i>

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Sachsen- Anhalt
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	29.01.2015
Anlagenbezeichnung	Schweinemast- und Ferkelanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Umsetzung Bescheid

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Die Wegbefestigungen sind nicht durchgängig, entsprechend der Genehmigung ausgeführt.	Umsetzung der Befestigung entsprechend Plan
In der Vergangenheit gab es immer wieder Beschwerden, wegen starker Gerüche in der Nachbarschaft.	Überprüfung der Funktion der Abluftanlage in Stall 3 durch Fachfirma; Prüfung (Messung) der Wirkung der Abluftreinigung in Stall 3; Prüfung (Messung) der Emissionen für Stall 1 und 3 durch eine Messstelle nach § 26 BImSchG und entsprechende Anpassung der Immissionsprognose.
Der Löschwasserteich ist noch nicht umgesetzt. Stattdessen wird ein Ersatzbehälter genutzt.	Realisierung des Löschwasserteiches, Anzeige der Inbetriebnahme
Neben der Anlage befindet sich noch Bauschutt.	Planung und Beseitigung
Ein Kadaverhaus soll genutzt werden.	Anzeige nach § 15 BImSchG
Stall 2 wurde noch nicht errichtet.	Mitteilung über weitere Umsetzung oder nicht, zur Festlegung des weiteren Vorgehens