

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>Kruisselbrink GbR</i>
<i>Standort</i>	<i>Dingelstedt am Huy</i>
<i>Anlage</i>	<i>Schweinemastanlage</i>
<i>Einordnung 4. BImSchV</i>	<i>7.1.7.1</i>
<i>Datum</i>	<i>10.01.2017</i>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>13.09.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Schweinemast- u. Ferkelaufzuchtanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Kruisselbrink GbR</b>
Straße	<b>Bahnchaussee 340</b>
PLZ/Ort	<b>38838 Dingelstedt am Huy</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Kruiselbrink</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Dingelstedt</b>
Straße	<b>Bahnchaussee 340</b>
PLZ/Ort	<b>38838 Dingelstedt am Huy</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>7.1.7.1</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	<b>Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen und weniger als 4500 Ferkelplätzen</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Geruchsbeschwerden</i>	
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Außenbereich, Abluftreinigung,
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>13.09.2016</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Schweinemast- u. Ferkelaufzuchtanlage</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Landesverwaltungsamt</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Öffnungen zum Güllekeller unter Stall 1	Öffnung entspr. gesetzl. Vorschriften verschließen
Kein Geruchsverschluss an der Auffangtasse zum Güllekeller unter Stall 1	Technische Umsetzungsvorschlag zur Geruchsvermeidung bis Ende des Jahres 2016 vorlegen u. ggf. danach umsetzen
Wegbefestigung in den Annahmebereichen	Wasserdichte Befestigung in den Ladebereichen umsetzen