

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber	KWG Kraftwerkgesellschaft Athensleber Weg 57 b 39418 Staßfurt
Standort	Staßfurt, Salzlandkreis
Anlagenbezeichnung	GuD-IKW Staßfurt
Einordnung 4.BImSchV	1.1.
Datum	22.06.2016

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

<b>Datum der Kontrolle</b>	<b>22.06.2016</b>
<b>Anlagenbezeichnung</b>	<b>GUD-IKW Staßfurt</b>
<b>Zulassungsbehörde</b>	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

<b>Name</b>	<b>KWG Kraftwerkgesellschaft</b>
<b>Straße</b>	<b>Athensleber Weg 57 b</b>
<b>PLZ/Ort</b>	<b>39418 Staßfurt</b>
<b>Ansprechpartner</b>	<b>Herr Bange (Sodawerk Staßfurt)</b>

### Anlagendaten :

<b>Standort</b>	<b>Industriekraftwerk Staßfurt im Industriepark Soda</b>
<b>Straße</b>	<b>Athensleber Weg 57 b</b>
<b>PLZ/Ort</b>	<b>39418 Staßfurt</b>
<b>Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG</b>	<b>1.1.</b>
<b>Bezeichnung gemäß 4.BImSchV</b>	Anlagen zur Herstellung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in der Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotorenanlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich zugehöriger Dampfkessel, mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt oder mehr (GuD-IKW Staßfurt)

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Gesamtablauf Abkühlbecken des GuD-IKW
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt, Referat Abwasser Landkreis Salzlandkreis, Untere Wasser- behörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>22.06.2016</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>KWG Kraftwerksgesellschaft - Industriekraftwerk Staßfurt</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Landesverwaltungsamt</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme