

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	Landgut Heideland e. G.
Standort:	Jessen (Elster) OT Großkorga
Anlagenbezeichnung:	Mastschweineanlage
Einordnung 4.BImSchV:	7.1.7.1 G, E
Datum	18.01.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	18.01.2017
Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Landgut Heideland e. G.
Straße	Wahles Weg 2
PLZ/Ort	06925 Annaburg OT Großnauendorf
Ansprechpartner	Vorsitzender

Anlagendaten:

Standort	Jessen (Elster) OT Großkorga
Straße	Dorfstraße 35
PLZ/Ort	06917 Jessen (Elster) OT Großkorga
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	
Anlagenteile	Anlagengelände, Kapazität und Auslastung der Ställe, Futtermittellagerung, Güllelagerung, Kadaverlagerung, Lüftung, Heizsystem
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22VAwS	
Messstelle nach § 26 BImSchG	
Sonstige	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	18.01.2017
Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung gemäß §§ 52 und 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Güllebehälter nicht abgedeckt	Güllebehälter ist unverzüglich abzudecken
Änderung der Lüftung	Weiteres Vorgehen wird geprüft
Änderung der Futtermittellagerung	Weiteres Vorgehen wird geprüft