

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: GmbH Läuferproduktion Langensalzwedel
Standort: 39590 Tangermünde OT Miltern
Anlagenbezeichnung: Mastschweineanlage
4.BlmSchV: 7.1.7.1 G, E
Datum: 22.09.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	22.09.2016
Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten:

Name	GmbH Läuferproduktion Langensalzwedel
Straße	Dorfstraße 46
PLZ/Ort	39590 Tangermünde, OT Miltern
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Kamern, OT Wulkau
Straße	Ausbau 4
PLZ/Ort	39524 Kamern, OT Wulkau
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen mit 2000 oder mehr Mastschweineplätzen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	X
Anlagenteile	<i>Anlagengelände, Lüftung, Kadaverlagerung, Güllelagerung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	
Sachverständiger nach § 22VAwS	
Messstelle nach § 26 BImSchG	
Sonstige	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	22.09.2016
Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Anzeige nach § 67a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Abdeckung der Güllegruben	künstliche Schwimmschicht ist herzustellen