

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 23. März 2018

Daten Betreiber:

Betreiber	LEUNA-Harze GmbH
Adresse des Betreibers	Am Haupttor, Bau 6619 06237 Leuna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Härtern
Adresse der Anlage	Gemarkung: Leuna Flur: 19 Flurstück: 43
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1.d)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.4

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.12.2017
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde (Landkreis Saalekreis)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung:

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verstoß gegen Nebenbestimmung (Emissionsmessung überfällig) 2. Änderung der Beschaffenheit der Anlage ohne immissionsschutzrechtlich Erlaubnis durch ein Anzeige- oder Genehmigungsverfahren <p>Die Mängel wurden zwischenzeitlich behoben.</p>
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung		