

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG

Chemiestandort Leuna

*Anlage zur Herstellung von Wasserstoff
(Steamreformer II)*

Nr. 4.1.12 des Anhangs 1 der 4. BImSchV

09.09.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	09.09.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Wasserstoff (Steamreformer II)
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Straße	Seitnerstr. 70
PLZ/Ort	82049 Pullach
Ansprechpartner	Betriebsleiter Steamreformer Leuna

Anlagendaten :

Standort	Chemiestandort Leuna
Straße	Spergauer Straße 1a
PLZ/Ort	06237 Leuna
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.12 (G,E)
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zur Herstellung von Gasen in industriellem Umfang

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA)
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>09.09.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Anlage zur Herstellung von Wasserstoff (Steamreformer II)</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Nebenbestimmungen aus den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheiden, Stand der Technik, Berichtspflichten, Eigenüberwachung</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme