

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas  
Standort Leuna  
Anlage zur Herstellung von Acetylen  
Nrn. 4.1.1 (G,E) und 9.3.2 (V) des Anhangs 1  
der 4. BImSchV*

*26.05.2016*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>26.05.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur Herstellung von Acetylen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Regierungspräsidium Halle</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas</b>
Straße	<b>Spergauer Str. 1a</b>
PLZ/Ort	<b>06237 Leuna</b>
Ansprechpartner	<b>Leiter Acetylenwerk Leuna</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Leuna</b>
Straße	<b>Spergauer Str. 1a</b>
PLZ/Ort	<b>06237 Leuna</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>4.1.1 (G,E) und 9.3.2 (V)</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	<b>Anlage zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringförmige, gesättigte oder ungesättigte, aliphatische</b>

	<b>oder aromatische) in industriellem Umfang; Anlage, die zur Lagerung von Acetylen dient, mit einer Lagerkapazität von 5 t bis weniger als 50 t</b>
--	--

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA)
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>26.05.2016</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Anlage zur Herstellung von Acetylen</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Regierungspräsidium Halle</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Nebenbestimmungen aus den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheiden, Stand der Technik, Berichtspflichten, Eigenüberwachung</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme