

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

## Daten Betreiber:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Betreiber</b>              | Lobbe Metallrecycling GmbH                   |
| <b>Adresse des Betreibers</b> | Lützkendorfer Straße 3, 06242<br>Braunsbedra |

## Daten Anlage:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Anlagenbezeichnung</b>             | Zerkleinern von Schrott doch Rotormühlen     |
| <b>Adresse der Anlage</b>             | Lützkendorfer Straße 3, 06242<br>Braunsbedra |
| <b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b> | 5.3 a) v)                                    |
| <b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>    | 8.9.1.1 GE                                   |

## Daten Behörde:

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b> | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| <b>Kontakt</b>                        | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de    |

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 04.09.2018           |
| <b>Grund der Besichtigung</b>                   | Überwachungsprogramm |
| <b>Beteiligte Behörden</b>                      | Referat 401 - LVwA   |

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b> |                                     |  |
| <b>Keine Mängel</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Mängel</b>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>                                   |                                     |  |
|   |                                     |  |