

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Landwirtschafts GmbH Büttner, Borchert, Krüger
39624 Kalbe/Milde, OT Brunau, Beeser Str. 11a

Standort: 39624 Kalbe/Milde, OT Brunau, Beeser Str. 11a

Anlagenbezeichnung: Mast von Hähnchen

Einordnung 4.BImSchV: 7.1.3.1 GE

Datum: 05.09.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	05.09.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Mast von Hähnchen
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Magdeburg

Betreiberdaten :

Name	Landwirtschafts GmbH Büttner, Borchert, Krüger
Straße	Beeser Str. 11a
PLZ/Ort	39624 Kalbe/Milde, OT Brunau
Ansprechpartner	Herr Krüger

Anlagendaten :

Standort	
Straße	Beeser Str. 11a
PLZ/Ort	39624 Kalbe/Milde, OT Brunau
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Nr. 7.1.3.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten von Tieren, hier Mast von Hähnchen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Prüfung vom 11.04.2014		

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	05.09.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Tieren, hier Mast von Hähnchen
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Magdeburg
Prüfthema/Prüfgegenstand	Zustand der Anlage und Nebenanlagen, Belegung, Betriebsweise der Anlage, Gewicht der Tiere

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
BE 1 - Sanierung Ausrüstungen Fütterung, Tränke und Einbau Sprühkühlung	Aufforderung zu Vorlage § 15 BImSchG Anzeige bis 14.10.2016
Beschaffenheitsänderung der Dächer aller Ställe - durch Aufbau von Photovoltaikanlagen - LVWA nicht informiert, Bau-Genehmigung nicht eingeholt	bis 30.12.2016 Vorlage statischer Berechnung und Bescheid LK Salzwedel, dass eine Genehmigung gemäß Bau O LSA, nicht notwendig ist
Abluftkamine BE 1, 3, 4 und 5 unterschiedlich hoch	mündl. Aufforderung zu Herstellung genehmigungskonformen Zustand bis 28.10.2016
Technikgebäude abgerissen - Bauschutt auf dem Betriebsgelände	Beräumung bis 30.03.2017
Betriebsdokumentation nicht einsehbar	mündl. Aufforderung zu Herstellung genehmigungskonformen Zustand