

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Landwirtschaft Rathmannsdorf
GmbH & Co. KG

Standort: Staßfurt OT Rathmannsdorf

Anlagenbezeichnung: Mastgeflügelanlage

Einordnung 4.BImSchV: 7.1.3.1 G E

Datum 15.05.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	15.05.2017
Anlagenbezeichnung	Mastgeflügelanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Landwirtschaft Rathmannsdorf GmbH & Co. KG
Straße	An der Wasserfurth 16
PLZ/Ort	39418 Staßfurt OT Rathmannsdorf
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Staßfurt OT Rathmannsdorf
Straße	An der Wasserfurth 16
PLZ/Ort	39418 Staßfurt OT Rathmannsdorf
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.3.1 G E
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	
Anlagenteile	Anlagengelände, Kapazität und Auslastung der Ställe, Lüftungssystem, Futtermittellagerung, Festmistlagerung, Kadaverlagerung, Heizsystem
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Naturschutz
------------------	-------------

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	Untere Wasserbehörde Untere Naturschutzbehörde Untere Düngbehörde Untere Abfallbehörde Untere Immissionsschutzbehörde Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22VAwS	
Messstelle nach § 26 BImSchG	
Sonstige	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	15.05.2017
Anlagenbezeichnung	Mastgeflügelanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung gemäß §§ 52 und 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Änderung der Lüftung	weiteres verwaltungsrechtliches Handeln wird geprüft
Änderung des Mastregimes	weiteres verwaltungsrechtliches Handeln wird geprüft