

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	MDSU Mitteldeutsche Schlackenunion GmbH & Co. KG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Grabower Landstraße 81, 39288 Burg

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Schlackeaufbereitung
<b>Adresse der Anlage</b>	Grabower Landstraße 81, 39288 Burg
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3 a) iii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.3 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	05.12.2017
<b>Grund der Besichtigung</b>	regelmäßige IED-Kontrolle nach § 52a Abs. 3 BImSchG; Kontrolle nach Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	Obere Immissionsschutzbehörde – LVwA Obere Abfallbehörde - LVwA

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Überschreitung der Gesamtlagermenge
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
Abbau der Lagermenge nach Abbaukonzept bis 31.03.2018		