

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH  
Merseburg OT Beuna  
Anlage zum Umschlag und zeitweiligen  
Lagerung von Abfällen  
8.15.2; 8.15.3; 8.12.1.1; 8.12.2*

*22.01.2014*

# Überwachungsbericht

Betreiber	<b>Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH</b>
Standort	<b>Merseburg OT Beuna</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zum Umschlag und zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen</b>
Einordnung 4.BImSchV	<b>8.15.2; 8.15.3; 8.12.1.1; 8.12.2</b>
Datum der Kontrolle	<b>22.01.2014</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel :  1) 2) ..	Keine Mängel festgestellt
Veranlasste Maßnahmen :  zu 1)  zu 2) ...	Keine Maßnahmen veranlasst