

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Betreiber:** Klaus Middendorf, Wellbruch 1, 49143 Bissendorf

**Standort:** Breite Straße, Gardelegen, OT Jävenitz

**Anlagenbezeichnung:** Halten von Legehennen

**Einordnung 4.BImSchV:** 7.1.1.1 GE

**Datum:** 26.09.2016

## Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

### Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>26.09.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zum Halten von Legehennen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Regierungspräsidium Magdeburg</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Klaus Middendorf</b>
Straße	<b>Wellbruch 1</b>
PLZ/Ort	<b>49143 Bissendorf</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Klaus Middendorf</b>

### Anlagendaten :

Standort	
Straße	<b>Breite Straße</b>
PLZ/Ort	<b>Gardelegen, OT Jävenitz</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>Nr. 7.1.1.1 GE</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<b>Anlage zum Halten von Tieren, hier: Legehennen</b>

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	anlassbezogene Prüfung aktueller Betriebsweise Ställe 1, 1a bis 3, 3a und Nutzung östlicher Betriebszufahrt
-----------	---

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<b>26.09.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zum Halten von Tieren, hier Legehennen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Regierungspräsidium Magdeburg</b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b>Zustand, Belegung, Betriebsweise der Anlage, Zustand Nebenanlagen</b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Anlagenltr. nicht vor Ort - Verständigung mit ausländischen Mitarbeitern sehr schwierig Betriebsdokumentation nicht vor Ort	Aufforderung zu Vorhaltung am Standort
auf den Dächern der belegten Ställe fanden Bauarbeiten statt - Ersatz der Dachkonstruktion und der Dächer - vorherige Information an das LWA LSA ist unterblieben und Baugenehmigung konnte nicht vorgelegt werden	mündliche Anordnung zu Einstellung der Bauarbeiten - mündl. Information an Betreiber Aufforderung zu kurzfristiger Übersendung Bau-Genehmigung und Vorlage § 15 BImSchG-Anzeige
die Auslaufflächen werden auch zum Halten von Rindern, Pferden und Schafen genutzt	Aufforderung Klarstellung bzw. Aktualisierung
Betriebstor offen und keine Unternehmensbeschilderung vorhanden	Aufforderung zu Änderung bis 30.12.2016
Abtrennung Betriebsgelände zu angrenzendem Sportplatz und deren Gebäude und zu Wohnnutzung nicht erkennbar	Aufforderung Klarstellung

