

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber MKM Mansfelder Kupfer und
Messing GmbH
Standort 06333 Hettstedt
Anlagenbezeichnung Gießerei für
Nichteisenmetalle mit einer
Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von
234 Tonnen Tag bei sonstigen
Nichteisenmetallen
Einordnung 4.BImSchV 3.8.1 GE*

Datum 18.10.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	23.09.2016
Anlagenbezeichnung	Messingbolzengießerei
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH
Straße	Lichtlöcherberg 40
PLZ/Ort	06333 Hettstedt
Ansprechpartner	Umweltschutzbeauftragter

Anlagendaten :

Standort	06333 Hettstedt
Straße	Lichtlöcherberg 40
PLZ/Ort	06333 Hettstedt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Gießerei für Nichteisenmetalle mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von 234 Tonnen Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	3.8.1 GE

--	--

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	-	-
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
-	-	-

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Stranggussanlagen, Schmelzanlagen, Abgasreinigungsanlage, mechanische Bearbeitung, Lagerstätten, Wasserkühlkreislaufanlage,</i>
Bemerkungen	-

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Sonstiges	-
-----------	---

Bemerkungen	-
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	-
Sachverständiger nach § 22VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>23.09.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Messingbolzengießerei</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Einhaltung Genehmigung, bestimmungsgemäßer Betrieb</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme